

Rombeskrivelse Beitogrenda leiligheter 2. etasje.

Rom	Flate	Materialer	Behandling
Vindfang	Golv Himling Vegger Listverk	Skifer Panel 14x145 furu rustikk natur Tømmer Profilert med hjørnekloss	
Gang/Hall	Golv Himling Vegger Listverk	Tregolv 25x135 furu natur Panel 14x145 furu rustikk natur Tømmer Profilert med hjørnekloss	
Kjøkken	Golv Himling Vegger Listverk	Tregolv 25x135 furu natur Panel 14x145 furu rustikk natur Tømmer Profilert med hjørnekloss	
Stue	Golv Himling Vegger Listverk	Tregolv 25x135 furu natur Panel 14x145 furu rustikk natur Tømmer Profilert med hjørnekloss	
Bad	Golv Himling Vegger Listverk	Fliser Panel 14x145 furu rustikk natur Tømmer Profilert med hjørnekloss	
Badstu	Golv Himling Vegger Listverk	Trelem i gran Panel 15x95 gran fas Panel 15x95 gran fas Profilert med hjørnekloss	
Soverom	Golv Himling Vegger Listverk	Tregolv 20x135 natur Panel 14x145 furu rustikk natur Tømmer Profilert med hjørnekloss	
Garasje	Golv Himling Vegger Listverk	Betong Betong Betong og 1 delevegg med gips Ingen	